

1836

Prost visitation 19-7.

Några mindre men inga större reparationer under senare åren.

1853

Prostvisitation 19-7

Svensköps kyrka står under ombyggnad på ny plats som ligger nära 1 fjärdingsväg från gamla kyrkan och har byggnadsarbetet så långt framskridit att kyrkans murar och en del av tornet redan är uppförda.

I Svensköps gamla kyrka var omkring 192 sittplatser och i den nya äro beräknade 464. Den gamla kyrkan är icke nog rymlig och tillräckligt ljus. Här tager var och en sin plats efter gammalt bruk. Den har ingen sakristia.

Prostvisitation i Huaröd o Svensköp 30/6 1822.

1822 Svensköps kyrka:

Kyrkans ålder obekant. Dess längd är 35 aln och bredd 13 alnar, den har 1 dörr, ingen sakristia finnes utan endast stolar. Den är försedd med klockstapel som är svag. En klocka. Klockan har inskription men inga epitafier finnes eller gravvårdar. Orgel finnes ej. Inga nybyggnader men betydliga reparationer sedan sista prästmöte. Altarprydnad och mässhake i gott stånd. Silverkalken har ingen inskription. Ingabegravningar ske i kyrkan, inga öppna gravar där. Kyrkan är någorlunda ljus o rymlig. Läktaren är säker. Kyrkogårdsmuren är av gråsten och är delad efter hemmantal.

1845 Reparationen har fortsatt.

1849 Täckningsarbete= 290 Rd Bco

Hela reparationskostnaden 1.344 dr. 4 öre st

1780 Kyrkan med vapenhuset öfver att utvändigt rappad och vitmenad.

1784 2 fönster på södra sidan utvidgade och på norra sidan av kyrkan är ett fönsterlufthål utbrutit. Kortaket reparerat och täckt med ekspån.

1802 Taket på kyrkans norra sida omlagt med nya tegel.

1808 Predikstolen, kyrkotaket och loftet är reparerade, samt altartavlan och stolarna i kyrkan och läktaren med målning försedda. 103 Rds Spec

1843 300 nya golvsten inlagda i kyrkan.

1844 En större reparation enligt kostnadsförslag 395 R dr. 32 sk. Banco. Södra kyrkotaket och vapenhus-taken (som voro av ekspån) äro tjärade.

1770 Kyrkan har varit liten - blev tillökt 7 aln i längd invändigt och 13 alnars och 14 alnars bredd utvändigt och 8 alnar höjd är uppmurade med 1 stor fönsterluft på gaveln.

Härtill gjordes nya stolar på båda sidor, den gamla läktaren inne i kyrkan blev flyttad över kvinnsidan uti nya tillökningen. Spärrverket klädd med brädeunderlag och ekespån däröver. Klockstapeln var förfallen att man ej med säkerhet kunde ringa med klockan, därför blev en ny klockstapel över kyrkan uppbyggd och med bräder beklädd.

Skranket för altaret är nygjort.

| | |
|--|------------|
| Murmästare Magnus Olsson, Kristianstad arbetslön | 250 dr sl. |
| Timmermannen Ohla Wrenus? | 160 " " |
| Snickare Olof Björk | 100 " " |

1731 Murmästare från Lund Olof Mårtensson och Cristen Hansson reparerat vapenhuset och gavlarna på söder och norra sidan av kyrkan emedan det var mycket förfallet.

1735 Reparation av kyrkans spåntak.

1740 Inventarium: 1 kalk o disk av förgyllt silver, 2 ljusstakar av mässing, 1 bäcken av mässing, 1 klocka 1 tornet, 1 eldkar av koppar, 1 gl. mässhake av sidentyg, 1 mässkjorta av lärft o.v.s

1742 Taket över kyrkan och kyrkogårdsportarna överallt tjärat och andra reparationer.

1759 Emedan kyrkan på många år ej haft någon duglig mässhake, är en ny av carmosenrött sammet anskaffad. Det gick till 7 alnar tyg, 18 alnar äkta silvergaloner.

Ur Svensköps kyrkas räkenskaper.
Avskrift

1698. Kyrkogårdsmuren alldeles omlagd emedan den gamla var ganska oduglig och på 50 års tid icke varit det ringaste reparerad. 1200 lass sten framkördes. Muren 3 aln hög, 2 aln bred och 100 aln lång. Hela kostnaden 75 dr. smt.

1699. Timmermannen Torkel Hansson för att överkläda klockhuset, arbetslön 16 dr. smt.

- En ny predikstol av ek i vackert panelverk gjord av snickare Per Svensson - 20 dr. smt.

- Kyrkan inuti vitlimmad.

1705 2 ramar till skrifterna över Kgl. M:ts begravning och Narviska segern. Dessa ramar målade av Anders Offenbergh.